

Verena Canevascini
Consigliere Comunale
Via Brughiera, 12
6598 Tenero

Tenero, 2 giugno 2025

MOZIONE

Municipio di Tenero-Contra
6598 Tenero

Avvalendomi della facoltà concessami dalla legge art.67 LOC; 17RALOC;
Regolamento comunale mi permetto presentare la seguente mozione:

Piano delle zone di pericolo PZP
ripristino argine Verzasca (Zona Centrale idroelettrica/Tenero)

Gentili Signore, egregi Signori,

prendo atto del Piano delle zone di pericolo Comuni di Tenero-Contra, Gordola, Minusio e Locarno pubblicato dal Dipartimento del Territorio - Ufficio dei corsi d'acqua il 16.07.2024 (che mi risulta mai essere stato pubblicato all'albo comunale di Tenero)

Visionando il nuovo piano delle zone di pericolo (PZP) pubblicato emerge in modo evidente che la parte bassa di Tenero è stata inserita in zona pericolo di alluvionamento. che si situa partendo dalla zona centrale Idroelettrica Verzasca SA fino a comprendere le nostre Scuole elementari e Infanzia, rifugio protezione civile.

Chiedo con questa mozione che il Comune di Tenero intraprenda i passi necessari per ripristinare l'argine che già esisteva presso la Centrale Verzasca SA, prima della costruzione della diga.

Infatti durante i lavori di preparazione per la costruzione della diga il materiale rimosso per poter consentire l'appoggio delle spalle della diga contro la montagna è stato depositato sul fondo della valle, ai piedi della diga e poi successivamente spinto verso Tenero. Negli anni a seguire questo materiale - a seguito delle piene- è fuoriuscito fino a giungere in località pozzone Centrale di Tenero. Per poter evacuare questi massi e abbassare il letto del fiume il Cantone ha dato il suo consenso alla Verzasca SA di sgomberare questi detriti creando un nuovo accesso carrabile con camion, che la ditta Ferrari ha utilizzato fino al 1985.

A seguito della creazione di questo nuovo accesso è stato tolto l'argine esistente che proteggeva la parte bassa di Tenero e questi non è mai stato più ripristinato.

Si richiede che vengano ripristinati correttamente dimensionati gli argini che contengano le piene del fiume Verzasca in modo da evitare che superfici abitate e dove vengono svolte attività vengano correttamente protette. Gli argini erano preesistenti, i quali sono stati sistematicamente modificati e ridotti per la posa di nuove infrastrutture e creazione di nuovi accessi, senza la necessaria attenzione al loro scopo primario di protezione dalle alluvioni.

La diga della Verzasca è un bacino di ritenzione dalle piene ed evidentemente sono conosciute le situazioni dei deflussi massimi in caso di tracimazione della diga. Di conseguenza è tecnicamente possibile dimensionare gli argini insommergibili del fiume Verzasca.

Sarebbe poco rassicurante pensare che al momento della progettazione della diga della Verzasca non siano stati dimensionati correttamente gli argini del fiume Verzasca.

Infatti sorprende che a valle della diga ci siano zone con pericolo di alluvionamento.

Chiedo pertanto che l'Autorità Comunale si attivi per la messa in sicurezza della zona interessata (vedi mappa allegata) a questi pericoli di alluvionamento con il ripristino dell'argine.

Verena Canevascini



Allegato Mappa PZP



Repubblica e Cantone
Ticino

<https://map.geo.ti.ch> è una piattaforma pubblica accessibile per la ricerca di geoinformazioni. Nonostante si presti grande attenzione all'esattezza delle informazioni pubblicate, l'Amministrazione cantonale declina ogni responsabilità per la correttezza, l'attualità, l'affidabilità e la completezza di tali informazioni. Fonte: Amministrazione cantonale e Ufficio federale di topografia swisstopo, <https://www4.ti.ch/dt/sg/sai/ugeo/temi/geoportale-ticino/geoportale/condizioni-utilizzo>

Tenero_Contra_Comune_0016

